



TDK Corporation

HHM1946A1

Nombor Bahagian:	HHM1946A1
Pengilang / jenama:	TDK Corporation
Penerangan Produk	BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0402
Helaian data:	HHM1946A1.pdf
Status RoHS	Memimpin percuma / RoHS Compliant
Keadaan Stok	62622 pcs stock
Kapal Dari	Hong Kong
Cara Penghantaran	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PERMINTAAN UNTUK SEBUT HARGA

Imej mungkin perwakilan. Lihat spesifikasi untuk butiran produk.

Spesifikasi HHM1946A1

NOMBOR BAHAGIAN	HHM1946A1
PENGELUAR	TDK Corporation
PENERANGAN	BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0402
STATUS STATUS PERCUMA / ROSH STATUS	Memimpin percuma / RoHS Compliant
KUANTITI TERSEDIA	62622 pcs
LEMBARAN DATA	HHM1946A1.pdf
SIRI	-
RETURN LOSS (MIN)	-23dB
FASA PERBEZAAN	190°
PEMBUNGKUSAN	Cut Tape (CT)
PAKEJ / KES	0402 (1005 Metric), 4 PC Pad
NAMA LAIN	445-173092-1
PEMASANGAN JENIS	Surface Mount
TAHAP SENSITIVITI LEMBAPAN (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS STATUS PERCUMA / ROSH STATUS	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	0.5dB
GALANGAN - TIDAK SEIMBANG / SEIMBANG	50 / 100 Ohm
JARAK FREKUENSI	2.3GHz ~ 2.7GHz
PENERANGAN TERPERINCI	RF Balun 2.3GHz ~ 2.7GHz 50 / 100 Ohm 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad

Tag berkaitan

TDK Corporation HHM1946A1	Pengedar HHM1946A1	Pembekal HHM1946A1
Harga HHM1946A1	Gambar HHM1946A1	Imej HHM1946A1
Datasheet PDF HHM1946A1	Muat turun Datasheet HHM1946A1	Datasheet HHM1946A1
Stok HHM1946A1	Beli HHM1946A1	Beli TDK Corporation HHM1946A1
TDK Corporation HHM1946A1	Pembekal TDK Corporation	Pengedar TDK Corporation
TDK Corporation HHM1946A1		

Produk Berkaitan

<p>HHM1906A1 Pengilang: TDK Corporation Penerangan: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 Dalam stok: 3696 pcs RFQ</p>	<p>HHM2202SA2 Pengilang: TDK Corporation Penerangan: RF DIR COUPLER 1.71-1.79GHZ 0603 Dalam stok: 4048 pcs RFQ</p>
<p>HHM2215SA5 Pengilang: TDK Corporation Penerangan: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0603 Dalam stok: 75095 pcs RFQ</p>	<p>HHM22152A2 Pengilang: TDK Corporation Penerangan: RF DIR COUPLER 450-3800MHZ 1608 Dalam stok: 1092054 pcs RFQ</p>
<p>HHM22137A2 Pengilang: TDK Corporation Penerangan: RF DIR COUPLER 698-2620MHZ 0603 Dalam stok: 1214475 pcs RFQ</p>	<p>HHM1932A2 Pengilang: TDK Corporation Penerangan: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Dalam stok: 1054239 pcs RFQ</p>
<p>HHM22106C1 Pengilang: TDK Corporation Penerangan: RF DIR CPLR 700MHZ-2.7GHZ 0603 Dalam stok: 1052355 pcs RFQ</p>	<p>HHM1917A5 Pengilang: TDK Corporation Penerangan: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Dalam stok: 335006 pcs RFQ</p>
<p>HHM2204SA1 Pengilang: TDK Corporation Penerangan: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Dalam stok: 237035 pcs RFQ</p>	<p>HHM1907B1 Pengilang: TDK Corporation Penerangan: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 Dalam stok: 307944 pcs RFQ</p>
<p>HHM1927A4 Pengilang: TDK Corporation Penerangan: BALUN 1.805-2.17GHZ 50/100 0402 Dalam stok: 319228 pcs RFQ</p>	<p>HHM1918A2 Pengilang: TDK Corporation Penerangan: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0402 Dalam stok: 1190924 pcs RFQ</p>

