




AVX Corporation


CP0402A1880DLTR

Nombor Bahagian:	CP0402A1880DLTR
Pengilang / jenama:	AVX Corporation
Penerangan Produk	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
Helaian data:	 CP0402A1880DLTR.pdf
Status RoHS	 Mengandungi plumbum / RoHS tidak patuh
Kedaaan Stok	459126 pcs stock
Kapal Dari	Hong Kong
Cara Penghantaran	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PERMINTAAN UNTUK SEBUT HARGA](#)

Imej mungkin perwakilan. Lihat spesifikasi untuk butiran produk.



Spesifikasi CP0402A1880DLTR

NOMBOR BAHAGIAN	CP0402A1880DLTR
PENGELUAR	AVX Corporation
PENERANGAN	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
STATUS STATUS PERCUMA / ROHS STATUS	Mengandungi plumbum / RoHS tidak patuh
KUANTITI TERSEDIA	459126 pcs
LEMBARAN DATA	 CP0402A1880DLTR.pdf
PEMBEKAL PERANTI PAKEJ	0402
SIRI	-
KEMBALI KERUGIAN	23dB
POWER - MAX	3W
PEMBUNGKUSAN	Tape & Reel (TR)
PAKEJ / KES	0402 (1005 Metric)
TAHAP SENSITIVITI LEMBAPAN (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS STATUS PERCUMA / ROHS STATUS	Contains lead / RoHS non-compliant
PENGASINGAN	-46dB
KEHILANGAN INSERTION	0.25dB
KEKERAPAN	1.85GHz ~ 1.91GHz
PENERANGAN TERPERINCI	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 18.2dB 3W 0402 (1005 Metric)
GANDINGAN FACTOR	18.2dB
JENIS COUPLER	Standard
APLIKASI	PCS

Tag berkaitan

AVX Corporation CP0402A1880DLTR	Pengedar CP0402A1880DLTR	Pembekal CP0402A1880DLTR
Harga CP0402A1880DLTR	Gambar CP0402A1880DLTR	Imej CP0402A1880DLTR
Datasheet PDF CP0402A1880DLTR	Muat turun Datasheet CP0402A1880DLTR	Datasheet CP0402A1880DLTR
Stok CP0402A1880DLTR	Beli CP0402A1880DLTR	Beli AVX Corporation CP0402A1880DLTR
AVX Corporation CP0402A1880DLTR	Pembekal AVX Corporation	Pengedar AVX Corporation
AVX Corporation CP0402A1880DLTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1880DLTR	

Produk Berkaitan

 <p>CP0402A1950ALTR Pengilang: AVX Corporation Penerangan: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Dalam stok: 414676 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880BNTR Pengilang: AVX Corporation Penerangan: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Dalam stok: 436936 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1890ALTR Pengilang: AVX Corporation Penerangan: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Dalam stok: 502970 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880ELTR Pengilang: AVX Corporation Penerangan: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Dalam stok: 415023 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1880ANTR Pengilang: AVX Corporation Penerangan: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Dalam stok: 393543 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880DNTR Pengilang: AVX Corporation Penerangan: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Dalam stok: 435221 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1880BLTR Pengilang: AVX Corporation Penerangan: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Dalam stok: 429093 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880CLTR Pengilang: AVX Corporation Penerangan: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Dalam stok: 432171 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1890ELTR Pengilang: AVX Corporation Penerangan: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Dalam stok: 459521 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880ALTR Pengilang: AVX Corporation Penerangan: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Dalam stok: 409591 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1880ENTR Pengilang: AVX Corporation Penerangan: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Dalam stok: 479821 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880CNTR Pengilang: AVX Corporation Penerangan: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Dalam stok: 460616 pcs</p> <p>RFQ</p>

Hak Cipta © 2020 Pengedar yang boleh dipercayai komponen elektronik

E-mel: Info@infinity-electronic.com

Alamat: 17F, Bangunan Komersil Gaylord, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

