






Tamura



LA01P054S05

Nombor Bahagian:	LA01P054S05
Pengilang / jenama:	Tamura
Penerangan Produk	SENSOR
	 1.LA01P054S05.pdf
	 2.LA01P054S05.pdf
Helaian data:	
Status RoHS	 Memimpin percuma / RoHS Compliant
Kadaan Stok	8000 pcs stock
Kapal Dari	Hong Kong
Cara Penghantaran	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PERMINTAAN UNTUK SEBUT HARGA](#)

Imej mungkin perwakilan. Lihat spesifikasi untuk butiran produk.













Spesifikasi LA01P054S05

NOMBOR BAHAGIAN	LA01P054S05
PENGELUAR	Tamura
PENERANGAN	SENSOR
STATUS STATUS PERCUMA / ROHS STATUS	Memimpin percuma / RoHS Compliant
KUANTITI TERSEDIA	8000 pcs
LEMBARAN DATA	 1.LA01P054S05.pdf  2.LA01P054S05.pdf
VOLTAN - BEKALAN	4.5 V ~ 5.5 V
SIRI	LA01P
JENIS SENSOR	Hall Effect, Open Loop
KEPEKAAN	40mV/A
MASA TINDAK BALAS	1µs
POLARISASI	Bidirectional
PEMBUNGKUSAN	Bulk
PAKEJ / KES	Module
PENGELUARAN	Ratiometric, Voltage
NAMA LAIN	9-LA01P054S05ZY MT7412
SUHU OPERASI	-40°C ~ 90°C
BILANGAN SALURAN	1
PEMASANGAN JENIS	Through Hole
KELINEARAN	±1%
STATUS STATUS PERCUMA / ROHS STATUS	Lead free / RoHS Compliant
KEKERAPAN	DC ~ 400kHz
UNTUK MENGUKUR	AC/DC
PENERANGAN TERPERINCI	Current Sensor 54A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
SEMASA - BEKALAN (MAX)	10mA
SEMASA - SENSING	54A
KETEPATAN	±1%

Tag berkaitan

Tamura LA01P054S05	Pengedar LA01P054S05	Pembekal LA01P054S05
Harga LA01P054S05	Gambar LA01P054S05	Imej LA01P054S05
Datasheet PDF LA01P054S05	Muat turun Datasheet LA01P054S05	Datasheet LA01P054S05
Stok LA01P054S05	Beli LA01P054S05	Beli Tamura LA01P054S05
Tamura LA01P054S05	Pembekal Tamura	Pengedar Tamura
Tamura LA01P054S05		

Produk Berkaitan

 <p>LA02P035S03 Pengilang: Tamura Penerangan: SENSOR Dalam stok: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01M041S05 Pengilang: Tamura Penerangan: SENSOR Dalam stok: 7112 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P054S03 Pengilang: Tamura Penerangan: SENSOR Dalam stok: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P021S03 Pengilang: Tamura Penerangan: SENSOR Dalam stok: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01M032S05 Pengilang: Tamura Penerangan: SENSOR Dalam stok: 7127 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P170S05 Pengilang: Tamura Penerangan: SENSOR Dalam stok: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P085S05 Pengilang: Tamura Penerangan: SENSOR Dalam stok: 7438 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P085S03 Pengilang: Tamura Penerangan: SENSOR Dalam stok: 6260 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01M035S05 Pengilang: Tamura Penerangan: SENSOR Dalam stok: 8381 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01M021S05 Pengilang: Tamura Penerangan: SENSOR Dalam stok: 8400 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P046S05 Pengilang: Tamura Penerangan: SENSOR Dalam stok: 6605 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P035S05 Pengilang: Tamura Penerangan: SENSOR Dalam stok: 7069 pcs</p> <p>RFQ</p>